

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA

Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL « IONEL PERLEA »



DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI		Predare	07	2020	00
		Descriere	Data		Revizie
Pag 1-14	Nr: 09-MT-00				

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL
«IONEL PERLEA»

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL «IONEL PERLEA»

MUNICIPIUL SLOBOZIA, BDUL. M. BASARAB, NR.26

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

JUDETUL IALOMITA

MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR. 1

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

CENTRUL CULTURAL «IONEL PERLEA»

MUNICIPIUL SLOBOZIA, BDUL. M. BASARAB, NR.26

1.4 Beneficiarul investitiiei:

JUDETUL IALOMITA

MUNICIPIUL SLOBOZIA, PIATA REVOLUTIEI, NR. 1

1.5 Elaboratorul documentatiei:

S.C. EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L.

COD FISCAL: 40999550

JUDET CONSTANTA, LOC. CONSTANTA, STR. LT. STEFAN PANAITESCU, NR. 2

TELEFON: 0768.056.216, E-MAIL: EXQUISITEDESIGN.ARH@GMAIL.COM

1.6 Data elaborarii documentatiei:

Iulie2020

1.7 Faza de proiectare:

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (D.A.L.I.);

1.8 Numar contract:

Contract de prestari servicii nr. 13774 / 2020 -W / 30.06.2020

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA

**Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL
«IONEL PERLEA»**

2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

Ansamblul cladirii Centrului Cultural Ionel Perlea are regim de inaltime S+P+1E+Pod si se compune din trei corpuri de cladire executate in etape diferite, in perioada 1973 –1989.

Corpul A:

Aceasta este cladirea initiala de pe amplasament, pusa in functiune in 1973 cu destinatie de crama si regim de inaltime Subsol + Parter. Ulterior, intre anii 1987 si 1989 a mai fost adaugat un etaj, lucrari insotite de lucrari ample de consolidare. Nu se cunoaste autorul proiectului si nici executantul lucrarilor.

Corpul A are forma literelor « L » in plan cu laturile 45 x 32 m, iar inaltimele de nivel 2,40 m in subsol, 4,00 m in parter si de 4,60 m in etaj. Comunicarea verticala se realizeaza o scara principală executata cu rost fata de cladire, precum si pe o scara secundara, ambele din beton armat.

Corpul B:

Acest corp este executat intre anii 1986 si 1989, fiind destinat sa adaposteasca Muzeul Agriculturii.

Corpul B are forma literelor « L » in plan cu laturile 48 x 21 m, regim de inaltime Subsol + Parter + Etaj, iar inaltimele de nivel sunt de 2,40 m in subsol, in parter si etaj sunt variabile, cotele planseelor prezentand decajaje.

Accesul in cladire se face prin fatada posterioara (sud) si conduce catre o scara principală din beton armat in doua rampe ce face legatura intre toate nivelele.

Corpul C:

Acest corp este executat intre anii 1986 si 1989 fiind sa adaposteasca Muzeul Agriculturii. In prezent constructia este nefunctionala, ultima destinatie fiind de discoteca.

Corpul C are regim de inaltime Subsol + Parter, regim rezultat prin modificarea proiectului initial cu de sanctier care au dispus renuntarea la cele doua planse din beton armat, executia unei supante in lungul cladirii si a unui acoperis structura metalica cu invelitoare din azbestos. Forma in plan este dreptunghiulara cu dimensiuni 26,20 x 8,50 m.

Accesul in cladire se face prin fatada nordica si continua pe verticala cu o scara in 3 rampe ce conduce catre supanta, dar si catre etajul 1 al corpului A.

Caracteristici valabile pentru toate corpurile:

- In prezent constructia functioneaza ca centru cultural;
- Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieri din praf de piatra si placaje cu carapana (tip Bratca);
- Finisajele interioare — vopsea lavabila, placaje cu gips-carton, faianta la gruburile sanitare, placaje cu material ceramic, lambriu de lemn (la corpul B);

- Pardoselele - mocheta, gresie, mozaic, parchet;
- TAMPLARIA EXTERIOARA este din lemn, metal si PVC, iar la interior lemn si metal;
- ACOPERISUL este parcial sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla tip Bramac, parcial terasa necirculabila cu invelitoare din carton bituminat ;
- INCALZIREA se face cu agent termic furnizat de centrala termica proprie.

Conform caietului de sarcini furnizat de beneficiar vor fi cuprinse lucrări de reabilitare a clădirii prin:

- îmbunătățirea izolației termice a envelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
- introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agențului termic pentru încălzire și a apel calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilație mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și răcordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex: achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
- înlocuirea corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
- orice alte activități care conduc la înăpunctarea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
- alte lucrări care se impun ca urmare a prevederilor legislației specifice și a studiilor de specialitate.

3. OBIECTIVE PRECONIZATE AFIȚATE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Obiectivul principal privind realizarea acestei investiții este creșterea eficienței energetice pentru clădirea Centrului Cultural „Ionel Perlea”.

Implementarea masurilor de eficiență energetică la acest corp de clădire va duce la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice:

- Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in cladirile publice;
- Imbunatatirea performantelor energetice;
- Reducerea consumului termic.

Ca urmare a situatiei prezентate este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si menținerii climatului termic interior, repararea si aducerea la standardele actuale atat a instalatiilor cat si a interioarelor cladirilor precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Slobozia.

4. SITUATIE PROPUZA

Solutii pentru constructii:

Izolarea termica la exterior a partiilor opace a fatailor (PE) cu sistem termoizolant cu o grosime de minim 10 cm (placi din vata minerala bazaltica sau polistiren expandat ignifugat - EPS cu $\lambda=0,035$ W/mK) protejat cu o masa de spadu si tencuiala acrilica structurata de 8+10 mm grosime.

Izolarea termica la interior (in subsol) a peretilor perimetrali pe toata inaltimea acestora utilizand polistiren extrudat – XPS ($\lambda=0,029$ W/mk) de minim 6 cm grosime protejat cu strat de masa de spadu. Solutia se aplică humai după oprirea actualelor infiltratii de apa pluviala si capilaritate aferente peretilor perimetrali ai subsolului prin aplicarea de membrane bituminoase pe tot perimetrul exterior al cladirii pana la cota placii inferioare a subsolului.

Reparatia trotuarelor de garda si hidro-etansarea rostului cu pereti exteriori.

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu polistiren extrudat XPS cu o grosime de 3 cm ($\lambda=0,029$ W/mk).

ATENTIE ! – La stabilirea nivelului termoizolatiei peretelui fata de termoizolatia soclului (limita intre placile de polistiren expandat ignifugat ale peretilor si cele de polistiren extrudat XPS ale soclului) - Nu se vor utiliza profile de soclu din aluminiu ci din PVC (datorita diferenței imense de conductivitate dintre aluminiu si PVC, daca se foloseste aluminiul ar echivala cu o zona de perete lasata complet neizolata cu inaltime de peste 1m pe tot conturul cladirii).

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre si usi cu polistiren extrudat XPS cu o grosime de 3 cm ($\lambda=0,029$ W/mk) Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- Aplicarea sistemul compozit de izolare termica cuprind, in principal, urmatoarele etape:
 - Aplicarea continua a adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul sup.
 - Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS) la paralelipiped
- Aplicarea continua a adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul sup.
- Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS) la paralelipiped

- Pozarea si fixarea mecanica a materialului termozolant;
- Aplicarea masei de spatiu armata cu pista de fibra de sticla;
- Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

Caracteristici tehnice impuse materialelor izolante folosite:

- Conductivitatea termica minima $\lambda=0,04$ W/mk
- Densitatea aparenta in stare uscata – min. 16 kg/m³
- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - C(10), min. 80 kPa
- Clasa de reactie la foc: B-s2,d0
- Toate materialele trebuie sa aiba marcajul de provenienta CE si Certificat de calitate CE.

Avantajele Solutiei:

- Corecteaza majoritatea puntelor termice;
- Asigura difuzia optima a vaporilor prin pereti, evitandu-se acumularea de vapor/apa in structura peretilor. Asigura temperaturi optime ale suprafetelor interioare ale peretilor din punct de vedere al stabilitatii termice (evita scaderea acestora sub temperatura punctului de roua si aparitia condensului);
- Nu micsoreaza arile utile ale cladirilor;
- Permite realizarea in acelasi faza a renovarii fatadelor (optimizare costuri de menintanta)
- Nu presupune interventii asupra instalatiilor termice (modificarea pozitiei corpurilor de inaltazire sau a traseelor in cazul izolarii la interior);
- Nu intrerupe activitatea in cladire.

Rezistenta termica minima corecta a peretelui exterior reabilitat termic trebuie sa fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 1,8 mpK/W.

Izolarea la extrados a terasei (TE2) cu polistiren extrudat XPS ($\lambda=0,029$ W/mk, efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) : min. 120 kPa, rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR : min. 150 kPa) cu grosime de 10 cm. Se va asigura continuitatea stratului termozolant la racordarea cu peretii exteriori (termoizolarea obligatorie a aticului si protejarea acestuia cu sorturi de tabla galvanizata). Inlocuirea terasei din tabla si/sau placi de azbociment a corpului C (TE1) cu panouri sandwich de acoperis de minim 6 cm grosime cu avizul prealabil al Expertului tehnic.

Izolarea la intrados (in subsol) a placii de peste subsol-fataada principala, sub zona de acces principala in cladire (TE2) cu polistiren extrudat XPS ($\lambda=0,029$ W/mk) cu grosime de 10 cm se va asigura continuitatea stratului termozolant la racordarea cu peretele exterior primar.

Se va respecta succesiunea corecta a straturilor, montarea barierelor de vapori pe partea calda a termoizolatiei (sub placa de XPS) si montarea stratului de difuzie a vaporilor pe partea rece a termoizolatiei (cf. Fisa de analiza termica si energetica).

Pentru optimizarea bugetului se poate aplica termoizolatia direct pe hidroizolatia existenta (in stare buna, pusa relativ recent), aceasta devenind bariera de vapori, urmata apoi de straturile descrise in Fisa de analiza termica si energetica –Pachet recomandat.

Rezistenta termica minima corectata a terasei reabilitata termic trebuie sa fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016; Rmin.= 5 mpK/W.

Inlocuirea tamplariei exterioare existente (de diferite calitati ale profilului si vitrajului) cu tamplarie eficienta energetic (tamplarie PVC 5+7 camere de aer, cu 3 foi de geam dintre care cel putin una termoizolanta, cu o suprafata tratata low emission) si rezistenta termica minima $R=1,08+1,22 \text{ m}^2\text{K/W}$ + Refacerea/repararea glazurilor.

Pentru a se obtine performante optime tamplaria se va monta in fata zidariei, in stratul termoizolant (cf.schita) chiar daca pentru aceasta este necesara prinderea laterală a tamplariei de zidarie cu eclise de otel inoxidabil (exclus aluminiu sau otel obisnuit) sau cu un pre-cadru din lemn sau purenit. Este esential ca stratul termoizolant sa acopere pe cat posibil tocui, de aceea intai se va monta tamplaria si apoi se vor termoizola pereti exteriori cu intoarcerea termoizolatiei peste toc. Nu se recomanda utilizarea spumei poliuretanice pt. etansarea tamplariei deoarece aceasta nu are stabilitate in timp (se macina) si nu rezista la umiditate. Se recomanda tolerante ale tamplariei fata de goi de maxim 1,5-2 cm si etansarea sa se faca cu benzi autoadezivе de burete butilic (se lipesc pe tocui ferestrei, se monteaza si, avand proprietatea de a expanda in timp, se realizeaza astfel etansarea).

Caracteristici tehnice impuse ferestrelor:

- Rezistenta la incarcarea data de vant – C3
- Etansitate la apa – ferestre neprotejate - 8A
- Permeabilitate la aer – Clasa 3
- Capacitate de rezistenta a dispozitivelor de siguranta – Clasa 4
- Performanta acustica – 30 dB
- Transmitanta termica ~1,7 W/mp.K
- Marcaj provenienta CE
- Certificate de conformitate a calitatii CE (rama+vitraj)

Izolarea termica la extrados (in pod) a placii de sub pod cu veta minerala bazaltica (~0,039 W/mK) cu grosime de 20 cm. Se va asigura continuitatea stratului termoizolant la racordarea cu pereti exteriori. Se va aplica o folie bariera de vapori pe partea calda a termoizolatiei (sub stratul de

vata). Se recomanda si izolarea sarpantei cu acelasi material si grosime minim 10 cm (montat atat intre capitori cat si peste acestia) si racordarea cu stratul termoizolant ai placii de sub pod (asigurarea continuitatii stratului termoizolant pe tot conturul inchis - PLSPD-Sarpanta-PLSPD).

Rezistenta termica minima corectata a PLSPD reabilitat termic trebuie sa fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 5 mpK/W.

Termolzolarea placii pe sol (PLS) cu polistiren extrudat XPS ($\lambda=0,029$ W/mK) de 8 cm grosime peste pardoseala existenta (pt. ca inaltimea libera a parterului o permite si nu sunt infiltratii prin capilaritate constatate, care sa necesite hidroizolarea suplimentara a PLS), cu aplicarea barierei de vaporii pe partea calda a termoizolatiei si a unei noi pardoseale ceramice. Rezistenta termica minima corectata a placii pe sol reabilitate termic trebuie sa fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 4,5 mpK/W.

Fata de cele mentionate mai sus se propune realizarea urmatoarelor lucruri:

- Din motive estetice de armonizare la nivel de ansamblu arhitectural, pentru a micsora incarcarea pe structura de rezistenta si pentru o mai buna rezolvare tehnica la nivel de detaliu in zonele critice cum sunt stresurile, racordurile verticale, dolile etc se recomanda refacerea invelitorii din tigla in zona cu peste corpul A, B si C;
- Desfacerea integrala a invelitorii din tigla ceramica cu recuperare in proportie de 90%;
- Demolarea si refacerea sarpantei cu o geometrie noua conform plan invelitoare pe zona cu scara din corpul A;
- Demolarea sarpantei intre axul 10-11 cu B-E peste corpul A si realizarea unei invelitorii similari cu cea propusa pe zona de terasa;
- Reparatiile sarpantei din lemn si astereala cu ignifugarea elementelor;
- Realizarea unei invelitorii noi din tabla plana faltuita culoare maro inchis cu elemente de ventilatie si parazapezi.
- Refacerea acoperis corpul C zona cu structura metalica.
- Inlocuirea structurii improvizate a acoperisului corpului C cu o structura metalica calculata conform reglementarilor in vigoare
- Refacerea sistemului de colectare apa pluviala pentru toate invelitorile, acolo unde este cazul se vor modifica directiile de scurgere, pantele, pozitia burlanelor si a jgheaburilor. Solutia ramane in continuare cu evacuarea spre exteriorul cladirii prin burlane atasate la fatada. Jgheaburile burlanele si sorturile perimetrale vizibile vor fi din tabla cujudecata maro.
- Refacerea trotuarelor perimetrale de garda si a finisajelor la terasele exterioare acolo unde au fost deteriorate.
- Refacerea finisajelor din curtea engleza si reabilitarea daca este cazul a sistemului de indepartare ape meteorice din zona

- Pentru refacerea tuturor finisajelor interioare la pardoseli se va urmarii urmatoarea structura:
 - In subsol toate pardoseile existante din mozaic se pastreaza si se repară acolo unde este cazul. Pardoseala de parchet existenta in spatiul A 50 se mentine. Restul pardoseilor existente cu exceptia celor pe baza de ciment se indeparteaza daca prezinta semne de deteriorare. In spatii cu public si pe circulatii comune care au avut pardoseile indepartate sau din ciment se propun pardoseli noi din mozaic turnat cu exceptia camerelor nou create S 65 si B 63 unde se propune o pardoseala din parchet laminat. Pardoseile din depozite aleste de cat cele cu mozaic sau ceramica pastrata si camere pentru utilitati vor ramane din ciment aparent cu mentione ca se vor repara sau reface in cazul in care au fost deteriorate sau se descopera dupa decoperirea vechilor pardoseli ca stratul respectiv este distrus sau inexistent.
 - In grupurile sanitare Corp B se reface pardoseala din gresie sau se inlocueste cu mozaico. In auditoriu si sala de consiliu se inlocueste mocheta existenta cu una ignifugata si capabila sa faca fata unui trafic intens. In camerele B20,B21 se indeparteaza mocheta si se inlocueste cu parchet laminat. In camera B 56 se reface pardoseala din parchet. Toate circulatii orizontale si verticale vor avea finisajul din mozaic sau marmora existent reparat acolo unde este cazul si inlocuit cu marmora sau mozaic acolo unde inainte erau placi ceramice sau unde spatiul de circulatie comun a fost extins inclusiv corpul C.
 - In etaj toate circulatii comune orizontale existente sau extinse, depozitul de carte DC13, cele doua sectii de imprumut carte DCP 14 si DCP 15, zona centrala S58 la cota de jos respectiv +4,00, grupurile sanitare, anexa bufetului si toate birourile dincolo de axul B vor avea mozaicul existent reparat si executat de nou acolo unde este cazul. Pentru zona superioara din spatiul S 58 unde se doreste tinerea de cursuri de dans se propune o pardoseala din parchet masiv pe un strat suport elastic. Pentru cele doua sali de curs S 56 si S 57 si sala de lectura S 17 se propune o pardoseala din mocheta ignifugata.
 - In mansarda zona locuibila si corridor acces pod se propune o pardoseala din parchet laminat.
- Pentru refacerea tuturor finisajelor interioare la pereti se va urmarii urmatoarea structura:
 - La pereti se indeparteaza tencualla degradata, se curata suprafetele si se repară acolo unde este cazul;
 - Acolo unde este cazul pe suprafetele de pereti care urmeaza a fi vopsite se refac stratul de glet;
 - In toate spatii peretii se finiseaza cu vopsitorie lavabila cu urmatoarele exceptii:
 - In grupurile sanitare placi ceramice pana la H=2,00m dupa ce a fost indepartata placajul existent;


- In spatiile de circulatie (coridoare, scari, degajamente, sasuri) se adauga o banda de protectie tip lambriu din HPL cu inaltimea de aproximativ 30cm si o elevatie de 70cm fata de pardoseala iar daca exista piacaje ceramice acestea se pastreaza;
- La parter in auditoriu, sala de consiliu si la etaj in sala de lectura se recomanda cel putin local montarea unor lambriuri fonoabsorbante de tip textil ignifugate.
- > Cu exceptia subsolului unde inaltimele sunt mici toate spatiile vor avea refacut tavanul pe sistem casetat din gips-carton. Elevatia fata de pardoseala, stereotomia si configuratia scafelor va fi stabilita in faza de proiect tehnic tinandu-se cont de tubulatura de ventilatie si desfumare.
- > Se propune tamplarie metalica noua in toate incaperile. Aceasta se va detalia la faza de proiect tehnic unde se vor stabili si tamplariile rezistente la foc precum si sistemele de securitate aferente.

Solutii pentru Instalatii:

Refacerea integrala a instalatiei termice cu schimbarea corpurilor de incalzire.

Se vor inlocui cazanele de pardoseala existente cu 2 Centrale termice murale in condensatie de cate 125 kW fiecare (acelasi combustibil - gaz natural) si randament la putere nominala de 105 %.

Montarea unei instalatii solare pentru producerea apei calde menajere si incalzirea spatiilor (sistem solar combinat cu dublu stocaj). Schema de principiu a instalatiei de producere ACC si incalzirea spatiilor (sistem solar combinat cu dublu stocaj) este urmatoare:



Se vor instala pe terasa cladirii 63 de panouri Panouri Solare tip "WESTECH SOLAR WT-B 58 1800A-30", sau echivalent (13 panouri pt. ACC si 50 pt. incalzire), cu cate 30 de tuburi cu concentrator de radiatie - suprafata activa panou ~ 2,83 mp, 114 kg/buc. + cadrul-suport).

Se va inlocui sistemul de incalzire clasic cu corperi statice cu un sistem modern de incalzire de joasa temperatura cu ventiloconvectore cu 4 cat ce vor asigura si climatizarea spatiilor in sezonul cald. Centralele murale vor fi conectate la panourile solare si la sistemul de incalzire cu ventiloconvectore prin 2 boiere (unul bivalent de tip "tank in tank") cu un volum total de aprox.



7500 I. Panourile solare au rolul de a degreva centratelele murale de o parte din sarcina de incalzire in zilele insorite ale sezonului rece/tranzitie (rolul boilerului bivalent este acela de a face posibil acest lucru, pt. ca una este sarcina termica pt. incalzirea agentului primar de la temperatura apei reci, de intrare in instalatie de 10-12°C, in cazul clasic, actual, si alta cand incalzirea se face pornind de la o temperatura superioara celor 10-12°C prin utilizarea energiei oferite de panouri in zilele insorite ale sezonului rece/tranzitie). Acest avantaj este amplificat de temperatura de incalzire a agentului primar la incalzirea cu ventiloconvectore care este mult mai scaduta decat la sistemul actual cu corpi statice (de unde si denumirea de sisteme de incalzire de joasa temperatura). In general cu cat diferența dintre temperaturile de intrare si de ieșire dintr-un sistem de incalzire este mai mare, cu atat randamentul total al sistemului scade, acesta fiind motivul pt. care solutiile moderne de incalzire sunt de "joasa temperatura".

Climatizarea spatilor se va asigura prin conectarea ventiloconvectorelor la un Chiller aer-apa cu putere de racire de 160 kW, eficienta EER=2,86 montat in exteriorul cladirii.

Ventiloconvectorele vor fi dotate cu crono-termostate de ambianta si robinete cu actuator pentru reglarea sarcinii termice in regim de iarna/vara.

Montarea pe terasele/sarpantele cladirii cu avizul Expertului a 18 Panouri Fotovoltaice de 250 W fiecare sau a 12 panourilor de 380 W care vor produce insumat aceeasi putere totala ca cele 18, care, conectate cu un invertor (transforma curentul continuu produs de PVF in curent alternativ utilizabil) care sa aiba functia "Zero Injectie in retea", formeaza un sistem ON-GRID de producere a energie electrice. Functia "Zero injectie in retea" a invertorului este necesara deoarece permite functionarea sistemului fara a introduce energie in retea (nu deplinde de obtinerea avizelor necesare)si fara a fi necesare baterii de stocare (acestea pot fi achizitionate ulterior).

Montarea unei instalatii de ventilare a spatilor cu recuperare de caldura

implementarea unui sistem BMS (building management systems) care sa optimizeze functionare si reglarea functie de sarcina de incalzire/racire a tuturor instalatiilor de asigurare a confortului higro-termic interior.

IMPORTANT!

- Pt. o functionare in parametrii optimi (in condensatie) a CT pe gaz natural – temperatura agentul termic nu trebuie sa depaseasca 55 °C.
- Pt. evitarea dezvoltarii bacteriei Legionella Pneumophilia in boiere, acestea trebuie incalzite cel putin 1 h/zi la o temperatura de 60°C.

Important pt. buna functionare a Instalatiei Solare :

- La stabilirea unghiului de inclinare a panourilor la montaj se va lua in consideratie cea mai joasa pozitie a soarelui si evitarea umbririi
- Randamentul panoulor creste cu cat vitrajul acestora este mai transparent, placa mai absorbanta si izolatia acestora mai buna

- Supradimensionarea boilerului este de preferat
- Evitarea supraîncalzirii instalației prin umbrire cu prelate, modificarea temperaturii maxime de încalzire a apei din boiler de la 60°C la 90°C, sau golirea circuitului de captare, urmata de reincarcare.

Toate cerintele expuse de normative, legislatie hotarari ale autoritatilor locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor (inclusiv normele de protectie a muncii si PSI) vor fi incluse in proiectul tehnic si in detalii de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a cladiri, in integralitatea sa, se vor include in proiectul tehnic si in detalii de executie si trebuie executate, chiar daca in etapele prezентate in actuala documentatie, nu sunt prezентate, expres.

Rezultatele prezентate justifica eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii cu influente benefice asupra confortului termic, reduceri consumului de energie in exploatare si a protectiei mediului inconjurator.

Refacere instalatie de alimentare cu apa

Avand in vedere ca numarul consumatorilor din interiorul cladirii se pastreaza, se va mentine racordul actual de alimentare cu apa. Conductele de la punctul de bransare si pana in interiorul cladirii sunt din polipropilena si se va face in conformitate cu "Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea conductelor din PVC, polietilena si polipropilena Indicativ GP-043/1999. Distantele intre suporturile mobile si fixe ale conductelor de apa vor fi conform Normativului 19-94 art.4 .11 , tabel 3. Instalatii interioare se vor executa cu tevi PPR. Se vor prevedea robinete de inchidere, pentru izolarea zonei in caz de avarie. Obiectele sanitare au fost prevazute cu baterii de amestec apa rece - calda si cate un robinet de serviciu pe fiecare grup sanitar. Obiectele sanitare sunt la nivelul de calitate Ideal Standard. Se vor folosi urmatoarele tipuri de obiecte sanitare:

- lavoar din portelan sanitar montat in consola cu armaturile specifice;
- closet din portelan sanitar montat pe pardoseala, cu rezervor aparent si armaturile specifice;

Refacerea instalatiei de canalizare

Descarcarea apelor uzate menajere se face in sistem gravitational prin coloanele de descarcare in reteaua exteriora existenta. Pentru preluarea apelor de pe pardoseala in grupurile sanitare se folosesc sifoane de pardoseala din polipropilena cu gratare cromate sau din otel. Materialele prevazute pentru canalizari: tuburi din polipropilena asamblate prin mufe cu garnitură de cauciuc pentru canalizarea menajera interioara.

Alimentarea cu energie electrică

Consumatorii din cadrul obiectivului vor fi alimentați din tabloul TEG aflat în interiorul clădirii. Tabloul TEG va fi refacut și se va executa în confection metalică cu uși pline și plastroane, precum și cu ghena laterală pentru cablurile de alimentare tablou, respectiv consumatori. În fiecare nivel va fi deservit de 1 tablou secundar.

Tablourile electrice vor fi securizate astfel încât să alba acces numai personalului habilitat. Toate tablourile electrice vor fi de asemenea securizate. În fiecare tablou de distribuție se vor monta descarcătoare de supratensiuni, pentru protecția receptoarelor electrice cu componente electronice, la supratensiuni aparute accidental pe rețea. Pentru circuitele de iluminat și forță se prevăde protecția la scurtcircuit cu întreruptoare automate cu protecție magnetotermică.

S-au prevăzut lucrări de modernizare și eficientizare a instalației de iluminat aferente clădirii prin înlocuirea corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tip LED.

Organizarea de Santier va fi amplasata în interiorul amplasamentului studiat. Accesul în și din organizarea de santier se va face prin intermediul unei porți existente.

Pentru amenajarea suprafeței, în vederea amplasarii Organizării de Şantier, vor fi făcute următoarele lucrări:

- Decapare strat vegetal;
- Umplutură piatră și nivelare suprafață;
- Montare containere (container pentru vestiar și grupuri sanitare ecologice).

Depozitarea materialelor se face în spații și încinte special organizate și amenajate în acest scop, împrejmuite și asigurate împotriva accesului neautorizat. În acest scop se va amenaja o suprafață pentru depozitare a materialelor, echipamentelor etc. Aceasta platformă va fi împrejmuită pentru a proteja bunurile depozitate. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente și tipo-dimensiuni, astfel încât să se exclude pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc., dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru alimentarea cu energie electrică va fi instalat în zona organizării de şantier, un Tablou General de Distribuție care va fi conectat la rețea existentă. În acest tablou va fi instalat echipamentul de măsură. Pentru alimentarea cu apă a organizării de şantier se va folosi rețea existentă.

Serviciile privind curățirea și igienizarea grupurilor sanitare ecologice, precum și ~~îndepărtarea~~ ~~desfășurarea~~ acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firmă specializată.

Deșeurile rezultate se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta și depozita ~~în~~ ~~pe~~ poră la punctul de colectare propriu din încinta şantierului. Activitatea se va organiza și desfasura controlat și sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deșeuri în zona de lucru să fie permanent

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CENTRULUI CULTURAL
«IONEL PERLEA»

minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere ai securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gopii de gunoi autorizate.

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabillitate.

Intocmit,

S.C. EXQUISITE DESIGN & ARCHITECTURE SRL

